

Release Notes für das Software Update 2.15 ACU 3656 und SCU 1081

Neue Funktion

- Zwingende Eingabe eines individuellen Passworts für den Zugang zum Web Interface durch den Betreiber notwendig

Verbesserungen

- Verbesserung der sicherheitsrelevanten Systemkonfigurationen

Fehlerbehebung

- Behebung kleiner Fehler zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Stabilität der ACU

Release Notes for software update 2.15_ACU 3656 and SCU 1081

New feature

- Mandatory entry of an individual password by the operator is required for access to the web interface

Improvements

- Improvement of security relevant system configurations

Bugfixes

- Fixing of minor bugs to improve performance and stability of the ACU